


ATA 034/2023

Aos onze dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e três, às treze horas e trinta minutos, na sede do Rotary Club Cidade Alta, situada à Av. Prefeito Orlando Oscar Baumhardt, 1404 -1448 - Linha Santa Cruz, Santa Cruz do Sul/RS, reuniram-se os integrantes da AGERST; Presidente Ernani Baier, Conselheiro Fábio Azevedo, Agente Fiscalizador Claudiomiro de Oliveira Flores e o Diretor Elias Mueller, os representantes da CORSAN; Superintendente José Epstein, Gerente Local Bruno Barreto e o Engenheiro Geraldo Fontoura, os representantes do Bairro Linha Santa Cruz; o Administrador de Distrito João Cassepp, Ademir da Silva e Ricardo Bringmann, Presidente da Amorlisc, os representantes da Secretaria de Obras do Município de Santa Cruz do Sul; Fiscal Denver Hernandez, Fiscal Otávio de Oliveira e a Engenheira Civil Vanessa da Luz, e o representante da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Santa Cruz do Sul, Fiscal do Contrato CP 269, CORSAN e Município de Santa Cruz do Sul, Jeferson Gerhardt. A Reunião teve a seguinte Pauta; falta constante de abastecimento de água e excesso de ar na rede, do Bairro Linha Santa Cruz. O Presidente Ernani iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, em seguida passou a palavra para o Agente Fiscalizador Claudomiro, que informou sobre a grande quantidade de reclamações, por parte dos usuários, acerca da falta de abastecimento de água no Bairro. Em seguida João Cassepp relatou sua indignação sobre o abastecimento de água no Bairro e também sobre a condição de abastecimento especificamente na casa dele, pois reside no Bairro, relatou que já teria trocado três chuveiros, por dano causado pela falta de água e excesso de ar na rede, relatou como situação insustentável, especificamente na residência dele, também relatou que na condição de Administrador do Distrito, recebe muitas reclamações acerca da falta de abastecimento de água. Na sequência o Gerente Bruno enfatizou que a falta de abastecimento não atinge todas as partes do Bairro, também que o Senhor João Cassepp comunica ele com frequência sobre o abastecimento precário. Ricardo Bringmann relatou que o problema em relação ao abastecimento tem se agravado nos últimos tempos, possivelmente em virtude do crescimento populacional do Bairro, que como presidente da Associação do Bairro, recebe muitas reclamações sobre o problema. O presidente Ernani enfatizou da necessidade de cumprir o Contrato, acerca do fornecimento de abastecimento de água, na sua amplitude. O superintendente da CORSAN, José Epstein elencou que o problema de abastecimento tem relação com a expansão do Bairro, que têm poços que alimentam o sistema, porém que ainda é deficitário, que somente estará normalizado plenamente com a construção da adutora de água, a qual está em obras, faltando ainda em torno de cinco quilômetros para sua conclusão e interligação com a rede de abastecimento do Bairro, citou ainda que os loteamentos novos de moradias foram liberados com um limitador de economias consumidoras. Prometeu agilidade em relação ao término da construção e operação da adutora de água, porém não fixou um prazo definido, também que de momento serão feitas algumas intervenções, tais como; ativação de um poço artesiano



que está em fase final para operação e pesquisa de implantação de novos poços, instalação de ventosas, para eliminar o ar da rede, redistribuição nas redes do Bairro e setorização do sistema. Após a reunião, a equipe da CORSAN que estava presente e o Fiscal Jeferson foram averiguar especificamente o problema de excesso de ar na rede, na residência do Senhor João Cassepp. Por fim, o Presidente Ernani informou que a Agência sempre acompanhou e monitorará o problema, pedindo agilidade à CORSAN, para a solução do assunto, motivo da reunião. A reunião foi encerrada, com agradecimento do Presidente pelo comparecimento de todos. Nada mais havendo a constar, eu Elias Mueller, Diretor, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo Presidente.



ERNANI BAYER
Conselheiro Presidente



Elias Paulo Mueller
Diretor-Geral