


## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		TV nº: 080/2023
<b>NOME:</b> AGERST - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul.		
<b>ENDEREÇO:</b> Av. João Pessoa, nº815.		
<b>TELEFONE:</b> (51) 2107-4166		<b>CNPJ:</b> 28.612.996/0001-05
<b>2. VISTORIADO:</b>		
<b>NOME:</b> Consórcio TC STADTBUS.		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Júlio de Castilhos, nº495, loja 26.		
<b>TELEFONE:</b>		<b>CNPJ/CPF:</b> 26.834.222/0001-01
<b>CONTRATO/PREFIXO:</b> Contrato nº247/PGM/2016.		
<b>3. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) ALEGADO(S) / DENUNCIADO(S) A SER(EM) VISTORIADO(S):</b>		
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016 – CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO		
Esta ação foi realizada pela AGERST e SESMOB.		
<b>3.1 LOCAL(IS) VISTORIADO(S):</b> Rua Carlos Swarovski.		
<b>3.2 DATA DA VISTORIA:</b> 12/05/2023		<b>3.3 HORÁRIO INICIAL E FINAL:</b> 09h – 10h
<b>3.4 Nº DO(S) PROTOCOLO(S) / Nº DO T.A.P.A.F.E.:</b> 2019/04		<b>3.5 Nº DA AD, TN, OU AI RESULTANTE:</b>
<b>4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S):</b>		
Em anexo.		
<b>5. DESCRIÇÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) E OU DOCUMENTO(S) SOLICITADO(S):</b>		
Relatório fotográfico, em anexo o checklist dos ônibus fiscalizados.		
<b>6. OBSERVAÇÕES GERAIS:</b>		
Na fiscalização foram abordados 5 (cinco) ônibus, 3 (três) estavam de acordo com o contrato e 2 (dois) estavam com problema na rampa de acessibilidade. Nos termos de vistorias; 069, 073 e 79/2023 foram fiscalizados 32 (trinta e dois) ônibus, somando com este termo totalizam 37 ônibus, iremos realizar vistoria nos ônibus 150 e 90 e fiscalizar os ônibus que restam.		
<b>7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		Claudio Miros de Oliveira F.R.
<b>NOME(S):</b> Claudio Miros de Oliveira Flores	<b>CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES):</b> Fiscal	Fiscal AGERST
		Ass.: 

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função

Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

TV nº: 80/2023

### ANEXO I

#### 4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S) (continuação):

No dia 12 de maio de 2023, realizamos a ação de fiscalização nos ônibus que realizam o transporte coletivo em Santa Cruz do Sul. A ação ocorreu na garagem da empresa TC catedral, na rua Carlos Swarovski, com a participação do Sr. Elias Muller diretor da AGERST. Na ação, fiscalizamos os seguintes itens: documentação, pneus, rampa de acessibilidade, ar-condicionado, iluminação, cinto de segurança para cadeirantes, uniforme, álcool gel, limpeza, alarme para parar o veículo e Busdoor.

Foram fiscalizados 5 (cinco) ônibus, 3 (três) ônibus estavam de acordo com o contrato, são eles: nº 70 com placa IXR 5484, nº 10 com placa IXR 5586 e nº 370 com placa ITV 2371. O ônibus nº 150 com placa IYJ 1248 e nº 90 com placa IWP1890 estavam com problemas nas travas de rodas das rampas de acessibilidade no momento da vistoria.

#### 7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:

NOME(S):	CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES):	Ass.: _____
----------	------------------------	-------------

Claudemiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função  
Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR5484 Nº DO ÔNIBUS 70 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 AGERST

\_\_\_\_\_  
 SESMOB

\_\_\_\_\_  
 SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Processo Nº 2019/4  
Folhas: 11

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto - Ônibus nº 70



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR 5586 Nº DO ÔNIBUS 10 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
AGERST

\_\_\_\_\_  
SESMOB

\_\_\_\_\_  
SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 10



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IAV 2921 Nº DO ÔNIBUS 320 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudio Miro de Oliveira Flores  
 Fiscal AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB


SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº370



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: XY5 9248 Nº DO ÔNIBUS 150 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE		X	
AIR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Claudio Miro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 150



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: FWP 1890 Nº DO ÔNIBUS 90 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE		X	
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudio Miro de Oliveira Flores  
 Fiscal AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 AGERST

\_\_\_\_\_  
 SESMOB

\_\_\_\_\_  
 SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Processo Nº 2019/14  
Folhas: 7/7

Foto - Ônibus nº 90



Santa Cruz do Sul, 12 de maio de 2023.

Claudio Mirow de Oliveira Flores  
Fiscal AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_  
Agente fiscalizador da AGERST