

## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		TV nº: 087/2023
<b>NOME:</b> AGERST - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul.		
<b>ENDEREÇO:</b> Av. João Pessoa, nº 815.		
<b>TELEFONE:</b> (51) 2107-4166		<b>CNPJ:</b> 28.612.996/0001-05
<b>2. VISTORIADO:</b>		
<b>NOME:</b> Consórcio TC STADTBUS.		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Júlio de Castilhos nº495 loja 26.		
<b>TELEFONE:</b>		<b>CNPJ/CPF:</b> 26.834.222/0001-01
<b>CONTRATO/PREFIXO:</b> Contrato nº247/PGM/2016.		
<b>3. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) ALEGADO(S) / DENUNCIADO(S) A SER(EM) VISTORIADO(S):</b>		
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016 – CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO		
Esta ação foi realizada pela AGERST e SESMOB.		
<b>3.1 LOCAL(IS) VISTORIADO(S):</b> Rua Carlos Swarovski.		
<b>3.2 DATA DA VISTORIA:</b> 19/05/2023		<b>3.3 HORÁRIO INICIAL E FINAL:</b> 09h – 10h
<b>3.4 Nº DO(S) PROTOCOLO(S) / Nº DO T.A.P.A.F.E.:</b> 2019/04		<b>3.5 Nº DA AD, TN, OU AI RESULTANTE:</b>
<b>4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S):</b>		
Em anexo.		
<b>5. DESCRIÇÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) E OU DOCUMENTO(S) SOLICITADO(S):</b>		
Relatório fotográfico, em anexo o checklist dos ônibus fiscalizados.		
<b>6. OBSERVAÇÕES GERAIS:</b>		
Conforme os termos de vistorias números; 69, 73, 79 e 80/2023, foram fiscalizados 37 ônibus, somados com 3 deste termo, totalizam 40 ônibus. Neste período de fiscalização foram substituídos 4 ônibus. No termo de vistoria 080/2023 do dia 12/05/23, nos ônibus 90 e 150, as rampas de acessibilidade estavam com defeito, mas na segunda vistoria já estavam aptas.		
<b>7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		Claudio Miro de Oliveira Flores Fiscal AGERST
<b>NOME(S):</b> Claudio Miro de Oliveira Flores	<b>CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES):</b> Fiscal	Ass.: _____

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função

Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

TV nº: 87/2023

### ANEXO I

#### 4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S) (continuação):

No dia 19 de maio de 2023, realizamos a ação de fiscalização nos ônibus que realizam o transporte coletivo em Santa Cruz do Sul. A ação ocorreu na garagem da empresa TC cathedral, na rua Carlos Swarovski, com a participação do Sr. Elias Muller diretor da AGERST. Na ação, fiscalizamos os seguintes itens: documentação, pneus, rampa de acessibilidade, ar-condicionado, iluminação, cinto de segurança para cadeirantes, uniforme, álcool gel, limpeza, alarme para parar o veículo e Busdoor. Foram fiscalizados 5 (cinco) ônibus, e estavam de acordo com o contrato, são eles: nº 20 com placa IXR 5593, nº 30 com placa IXR 5485 e nº 40 com placa IXR 5583. Nos ônibus de nº 150 com placa IYJ 1248 e nº 90 com placa IWP1890, que no termo de vistoria nº 80/2023 do dia 12 de maio de 2023, as travas das rodas da rampa de acessibilidade estavam com defeito, realizei nova vistoria nas rampas, as quais estavam funcionando perfeitamente. Da primeira vistoria do dia 20 de abril 2023 até a última do dia 19 de maio 2023, foram substituídos 4 ônibus, por este motivo, foram fiscalizados 40 ônibus.

Claudio ~~miro~~ de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

#### 7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:

NOME(S):

CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES):

Ass.: \_\_\_\_\_

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função

Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IXR5597 N° DO ÔNIBUS 20 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudioмиro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB




# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto - Ônibus nº 20



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: TXR 5485 Nº DO ÔNIBUS 30 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR5583 Nº DO ÔNIBUS 40 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: 

AGERST

SESMOB

SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº40



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: F 451248 Nº DO ÔNIBUS 150 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudioomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB

Processo Nº 901914  
Folhas: 187



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 150



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EYS 1248 Nº DO ÔNIBUS 90 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB


SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 90



Santa Cruz do Sul, 19 de maio de 2023.

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal AGERST

Ass: \_\_\_\_\_

Agente fiscalizador da AGERST