

## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

<b>1. ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		<b>TV nº:069/2023</b>
<b>NOME:</b> AGERST - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul		
<b>ENDEREÇO:</b> Av. João Pessoa, nº 815		
<b>TELEFONE:(51) 2107-4166</b>		<b>CNPJ:</b> 28.612.996/0001-05
<b>2. VISTORIADO:</b>		
<b>NOME:</b> Consórcio TC STADTBUS		
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Júlio de Castilhos, nº495, loja 26		
<b>TELEFONE:</b>		<b>CNPJ/CPF:</b> 26.834.222/0001-01
<b>CONTRATO/PREFIXO:</b> Contrato nº 247/PGM/2016		
<b>3. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) ALEGADO(S) / DENUNCIADO(S) A SER(EM) VISTORIADO(S):</b>		
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 247/PGM/2016 – CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO		
Está ação foi realizada pela AGERST e SESMOB.		
<b>3.1 LOCAL(IS) VISTORIADO(S):</b> Rua Carlos Swarovski		
<b>3.2 DATA DA VISTORIA:</b> 20/04/2023		<b>3.3 HORÁRIO INICIAL E FINAL:</b> 9h – 11h
<b>3.4 Nº DO(S) PROTOCOLO(S) / Nº DO T.A.P.A.F.E.:</b> 2019/04		<b>3.5 Nº DA AD, TN, OU AI RESULTANTE:</b>
<b>4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S):</b>		
Em anexo.		
<b>5. DESCRIÇÃO DA(S) INFORMAÇÃO(ÕES) E OU DOCUMENTO(S) SOLICITADO(S):</b>		
Relatório fotográfico, em anexo o checklist dos ônibus fiscalizados.		
<b>6. OBSERVAÇÕES GERAIS:</b>		
Na ação da fiscalização foram abordados 15 ônibus, todos estão de acordo com o Contrato, iremos realizar nova vistoria para fiscalizar os ônibus restantes.		
		Claudiomiro de Oliveira Flores Fiscal/AGERST
<b>7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:</b>		<b>Ass.:</b> 
NOME(S):Claudiomiro de Oliveira Flores		CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES): Fiscal

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função

Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## TERMO DE VISTORIA - TV

Resolução AGERST nº. 002, de 08 de novembro de 2017.

**TV nº: 69/2023**

### ANEXO I

#### 4. DESCRIÇÃO DO(S) ATO(S) E FATO(S) APURADO(S) / CONSTATADO(S) (continuação):

No dia 20 de abril de 2023, realizamos a ação de fiscalização nos ônibus que realizam o Transporte Coletivo em Santa Cruz do Sul. A ação ocorreu nas garagens das empresas TC Catedral e Stadtbuss, na rua Carlos Swarovski com a participação do Sr. Jackson Schefer, fiscal do contrato, representante SESMOB. Na ação, fiscalizamos os seguintes itens: documentação, pneus, rampa de acessibilidade, ar-condicionado, iluminação, cinto de segurança para cadeirantes, uniforme, álcool gel, limpeza, alarme para parar o veículo e Busdoor. Foram fiscalizados 15 (quinze) ônibus, todos estavam de acordo com o contrato, são eles: nº 2019 com placa ETU 4503, nº 173 Com placa IXR, nº 1189 com placa IXY 0B31, nº 185 com placa IYW 7546, nº 2007 com placa ETU 4509, nº 2009 com placa ITU 4505. nº 175 com placa IRX 5240, nº 191 com placa IYW 7542, nº 193 com placa IYW 7541, nº 177 com placa IXR 5245, nº 187 com placa IYW 7547, nº 200 com placa IZE 0F08, nº 140 com placa ITH 3491, nº 360 com placa IRQ 5805 e nº 320 com placa IRP 7825. No momento da vistoria os ônibus números; 290, 300 e 330 estavam em manutenção (Rampa de acessibilidade). O ônibus nº 160 estava sendo consertado o freio e ônibus nº 160 sendo consertada a turbina, totalizando 5 (cinco) ônibus na manutenção. Outros 16 (dezesesseis) ônibus estavam fazendo horários naquele momento.

#### 7. REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO FISCALIZADOR:

Claudio Miro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

NOME(S): \_\_\_\_\_

CARGO(S)/ FUNÇÃO(ÕES): \_\_\_\_\_

Ass.: \_\_\_\_\_

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Santa Cruz do Sul, Horário: \_\_\_:\_\_\_

Local: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Cargo/Função

Termo de Vistoria, conforme o Artigo 16, §2º, da Resolução nº 002/2017 e Resolução nº 003/2018 da AGERST.

## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: RSU 4503 Nº DO ÔNIBUS 2019 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL			
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudio Miro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB

SESMOB




# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto - Ônibus nº 2019



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR 5247 Nº DO ÔNIBUS 783 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudioomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB


SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº173



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: YX-70B37 Nº DO ÔNIBUS 1189 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		*terminou 10/04

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB


Processo Nº 2.19/14  
Folhas: 163



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº1189



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: JYV 7541 N° DO ÔNIBUS 185 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		Manual
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB



SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 185



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: FTU4509 Nº DO ÔNIBUS 2007 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST


Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

-----  
 AGERST

-----  
 SESMOB


-----  
 SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 2007



# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

## -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: FTV 4505 N° DO ÔNIBUS 2009 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO			
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira  
Fiscal/AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB


SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 2009



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR 5240 Nº DO ÔNIBUS 725 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudioмиro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

-----  
AGERST

-----  
SESMOB


-----  
SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº175



# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

## -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IJ/W7542 Nº DO ÔNIBUS 197 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		Manual
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB

SESMOB



Processo Nº 7619/14  
Folhas: 115

# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº191



# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

## -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceria do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EYW7547 Nº DO ÔNIBUS 193 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		Manual
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudioomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB



SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 193



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: EXR 5245 N° DO ÔNIBUS 177 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_  
AGERST

\_\_\_\_\_  
SESMOB


\_\_\_\_\_  
SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 177



Processo Nº 2019/9  
Folhas: 126

## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IYW2547 Nº DO ÔNIBUS 787 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		Manual
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_


Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB

SESMOB


Processo Nº 7019/14  
Folhas: 124



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 187



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IZE0F08 Nº DO ÔNIBUS 200 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		Manual
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal AGERST  
Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB

SESMOB


Processo Nº 2.19.4  
Folhas: 793



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 200



# FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº247/PGM/2016

## -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: ETH 3491 Nº DO ÔNIBUS 140 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB

SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 140



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizada uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: TRQ 5805 N° DO ÔNIBUS 360 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL	X		
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flore  
 Fiscal/AGERST

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

Ass.: \_\_\_\_\_

AGERST

SESMOB


SESMOB



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 360



## FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N°247/PGM/2016

### -CLÁUSULA QUARTA- DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIZAÇÃO

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO:

O serviço especificado deverá ser prestado de forma adequada ao pleno atendimento dos usuários, considerando-se assim aqueles que apresentarem condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia na sua prestação.

No dia 24 de fevereiro de 2023 foi realizado uma fiscalização nos ônibus do transporte coletivo de Santa Cruz do Sul da empresa Consórcio TCS. Esta operação foi uma parceira do Departamento de Fiscalização da AGERST com Secretaria Municipal de Segurança e mobilidade Urbana. Foi fiscalizados os seguintes itens:

PLACA: IRP 7825 N° DO ÔNIBUS 320 HORÁRIO: \_\_\_\_\_

ITEM	REGULAR	IRREGULAR	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTAÇÃO	X		
PNEUS	X		
RAMPA DE ACESSIBILIDADE	X		
AR CONDICIONADO	X		
ILUMINAÇÃO	X		
CINTO PARA CADEIRANTES	X		
UNIFORME	X		
ÁLCOOL			
LIMPEZA	X		
ALARME PARA PARAR O ÔNIBUS	X		
BUSDOOR	X		

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_

Santa Cruz do Sul, de fevereiro de 2023

AGERST

SESMOB

SESMOB

Processo Nº 219/24  
Folhas: 1/1  
Unid.:



# AGERST

Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul

Foto - Ônibus nº 320



Santa Cruz do Sul, 20 de abril de 2023.

Claudiomiro de Oliveira Flores  
Fiscal/AGERST

Ass.: \_\_\_\_\_

Agente fiscalizador da AGERST